

INFORME N° 030-2022-RMOC

25 JUL. 2022 16:00
RECEBIDO

A : **SR. GERMAN PIERRE BAILLY GONZALES**
Jefe de la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

De : **SR. ROLANDO MIGUEL OBESO CASTRO**
Promotor3

Asunto : Tomas de medidas edificio de refugio

Fecha : La Punta, 25 de julio del 2022

Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar lo siguiente:

- El día Miércoles 20 de Julio del 2022 a las 09:27 hrs, con el jefe de la División de Gestión del Riesgos de Desastres Pierre Bailly, Victor Yzaguirre (Promotor GRD) y Jorge Vargas (Promotor GRD), se conversó con los administradores de los siguientes edificios para comentarles que se quiere considerar como un edificio de refugio:

- Palacios 390
- Figueredo 930 / Bolognesi 933


Fotografias:



- El día Miércoles 20 de Julio del 2022 a las 09:27 hrs, con el apoyo de Victor Yzaguirre (promotor GRD) y Jorge Vargas (promotor GRD) se realizó la toma de medidas para poder actualizar el aforo de los siguientes edificios:

- Arrieta 492 – AFORO ESTIMADO: 26 personas
- More 380 – AFORO ESTIMADO: 50 personas
- Teniente Palacios 375 – AFORO ESTIMADO: 23 personas

Fotografias:



Lo que informa usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


ROLANDO M. OBESO CASTRO
(Promotor 3)

INFORME N° 031-2022-RMOC

25 JUL. 2022 16:00

RECIBIDO

A : **SR. GERMAN PIERRJE BAILLY GONZALES**
Jefe de la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

De : **SR. ROLANDO MIGUEL OBESO CASTRO**
Promotor3



Asunto : Sáenz Peña 275 y 285 (Edificio de Refugio)

Fecha : La Punta, 25 de julio del 2022

Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar lo siguiente:


- El día Lunes 25 de Julio del 2022 a las 11:14 hrs, con el Operador Jorge Vargas (Promotor GRD), se realizó lo siguiente:
 - Pegado de cinta amarilla en mampara de subida al techo.
 - Pegado de cinta a los filos de los muros.
 - Pegar cinta en los filos del tragaluz.
 - Ordenado de cables.

Fotografías Antes:



INFORME N° 031-2022-RMOC

Fotografías Después:



RECOMENDACIONES:

Colocar pintura de tránsito AMARILLO O BLANCO en los Sumideros y en las rejillas de los tragaluces para evitar caídas, ya que se encuentran en mal estado (oxidado y roto).

Lo que informa usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


ROLANDO M. OBESO CASTRO
(Promotor 3)


INFORME N° 006-2022-EASH

A : **SR. GERMAN PIERRE BAILLY GONZALES**
Jefe de la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

De : **ING. EDITTA SALAS HUERTO**
Inspector de Seguridad en Edificaciones


Asunto : Queja de residente

Fecha : La Punta, 26 de julio del 2022



Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar, que el día 25 de julio del presente año en horas de la mañana se apersona el Sr. Antonio Montes de Oca con domicilio en Jr. García y García N°255 int. "E" hablando con el jefe de la División Sr. Pierre Bailly manifestando que está cayéndose pedazos de la cornisa de la propiedad de su vecino en Jr. García y García N°251, y por indicación del jefe de DGRDDC me apersono al predio tocando la puerta del predio Jr. García y García N°255 int. "E" pero nadie salió, lo cual se procedió a verificar visualmente en la parte posterior donde se aprecia desprendimiento de material de la edificación (yeso) y podría caer y atentar con la integridad física de las personas que circulen por el lugar.

Se adjunta fotos:




Jr. García y García N°251, en la parte posterior se observa desprendimiento de material de la propiedad.

RECOMENDACIONES:

- Comunicar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y verifiquen si tienen permiso de remodelación de la propiedad privada y coordinen con el propietario para las mejoras del caso.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime por conveniente.


Editta Alicia Salas Huerto
C.N.I. 40240759
Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Base
R.D.N. 050-2019-VIVIENDA/MCS-DGPRCS
RITSE # 124

INFORME N°03-2022-APF

27 JUL. 2022 13:55
RECIBIDO

A : **SR. GERMAN PIERRE BAILLY GONZALES**
Jefe de la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

De : **SRA. ARROYO PLATE FARIDA ISABEL**
Asistente de Seguridad Ciudadana – Apoyo DGRDDC

Asunto : Amago de Incendio

Fecha : La Punta, 26 de Julio del 2022

Por medio del presente me dirijo a usted, para informar que el día 26 de Julio del presente año, siendo las 13:15 horas Aprox., me apersono con el jefe de la División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, para el apoyo en el amago de incendio en Jr. Sáenz Peña N°240 2do. piso, habitada por la Sra. Zoraima Vanessa Mejía Alvares (35 años) y sus dos menores hijos Luciano Salvador Sifuentes (12 años) y Alca Sifuentes Mejía (7 años), incendiándose la lavadora que se encontraba en funcionamiento en el cuarto de lavado.

En el lugar, ya se encontraba el Sr. Alberto Márquez servidor de la MDLP, apoyando en el amago de incendio con un extintor de la entidad, de igual manera el jefe de la DGRDDC, con otro extintor de la entidad brindando el apoyo al amago.

Cabe precisar, que minutos después llegaron los bomberos de la compañía N°34, indicando que no hay peligro que se inicie nuevamente dicho amago.

Después de haberse controlado el amago, procedimos con el Sr. Víctor Yzaguirre - Promotor 2 de DGDRDC, a realizar la verificación de la lavadora donde posiblemente se inició el corto circuito.

Se le recomendó a la Sra. Zoraima, que no suba la llave principal de fluido eléctrico, así mismo hacer el cambio de todo el cableado y llave cuchilla (antigua) por llaves térmicas para ser colocadas en su tablero eléctrico principal.


No hubo pérdidas ni lesiones personales, solo materiales.

Imágenes del momento del amago de incendio.



INFORME N°03-2022-APF

Imagen del Artefacto dañado:



Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime por conveniente.

Atentamente.

**Farida Arroyo Plate
Asistente de Seguridad Ciudadana
(Apoyo DGRDDC)**


INFORME N° 012-2022-JAGT

A : **SR. GERMAN PIERRE BAILLY GONZALES**
Jefe de la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

De : **SR. JOSE A. GONZALEZ TÁVARA**
Promotor IV

Asunto : Informe Estadístico de Sismo en el mes de Julio.

Fecha : La Punta, 01 de Agosto del 2022



Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar, los resultados obtenidos de la página web oficial de Instituto Geofísico del Perú en el mes de Julio, lo que detallo:

1. SISMOS:

- En el mes de Julio se suscitaron un total de 84 sismos de los cuales la mayoría (47) fueron de 3.0 a 4.0 grados en la escala de Richter; del resultado total del mes 05 sismos se registraron en Lima centro y provincias, en lo que comprende la Provincia Constitucional del Callao no se registraron sismo en Julio. (ver anexo 1.1 y 1.1.2)

CONCLUSIÓN:

Si bien es cierto, algunos de los fenómenos naturales mencionados son impredecibles, por ello se tiene que reforzar la prevención ante estos siniestros, pudimos observar como resultado la alta probabilidad de sismo en el litoral costero y más aún en Lima.


RECOMENDACIONES:

El suscrito recomienda:

- a) Intensificar los planes de evacuación en caso de sismos y tsunami.
- b) Informar a la población y dar capacitaciones sobre cómo actuar ante estos siniestros.
- c) Verificar las edificaciones que pueden ser un peligro a la integridad física de las personas en caso suceda un sismo.

Lo que informa usted, para los fines que estime por conveniente.


Atentamente.


JOSE ALEJANDRO GONZALEZ TÁVARA
(PROMOTOR IV)

INFORME N° 012-2022-JAGT

Se adjuntan los anexos (1.1/1.1.2)

ANEXO 1.1 – MES DE JULIO



ANEXO 1.1.2 – MES DE JULIO

